

Roteiro de Visitação nas Unidades da CGTEE

➤ **Visita de fornecedores, consultores e empresas do setor elétrico:**
Ocorrerão conforme roteiro definido pelos chefes das Unidades da CGTEE, onde será realizada a visita.

➤ **Visitas técnicas:**
Ocorrerão conforme roteiro definido pelos chefes das Unidades da CGTEE, juntamente com o Gestor do Contrato e/ou o Responsável Técnico pelo projeto, onde será realizada a visita.

➤ **Visita de grupos educacionais técnicos, com idade igual ou superior a 16 anos e inferior a 18 anos:**

Nestas visitas os seguintes itens serão realizados em todas as Unidades:

- Recebimento na Portaria Principal de cada Unidade;
- Recebimento de orientação e treinamento, através de pessoa do DAS, para utilização dos EPI's distribuídos;
- Palestra sobre a empresa, salientando os cuidados que a companhia tem com o meio ambiente.
- Explicação sobre os diferentes processos que envolvem a produção de energia elétrica com a utilização de maquete;
- Distribuição de folhetos para os visitantes;

CANDIOTA - UPME:

- Visita aos setores na seguinte ordem:
 - Tratamento da água;
 - Sala de máquinas fase A (mostrar máquinas 1 e 2);
 - Caldeiras: visão externa através dos locais definidos;
 - Torre de resfriamento (fase B) – visualização da caldeira 4;
 - Retorno a portaria principal;
- Retorno ao centro de visitação;
- Esclarecimento de dúvidas;
- Encerramento.

SÃO JERÔNIMO - USJE:

- Visita aos setores na seguinte ordem:
 - Centro de visitação;
 - Pátio de carvão;
 - Bacia de sedimentação;
 - Caldeira multicomcombustível;
 - Sala de bombas – visualização através da porta principal;
- Retorno ao centro de visitação;
- Esclarecimento de dúvidas;
- Encerramento.

NUTEPA (Nova Usina Termelétrica Porto Alegre):

- Visita aos setores na seguinte ordem:
 - Tratamento da água;
 - Casa de Bombas;
 - Sala de Bombas – visualização pela porta externa;
 - Sala de Caldeiras – visualização pela porta externa;
- Retorno ao centro de visitaç o;
- Esclarecimento de d vidas;
- Encerramento.

OFICINA DE S O LEOPOLDO - DTML:

- Visita aos setores na seguinte ordem:
 - Usinagem Leve
 - Serralheria e Solda
 - Fundi o
 - Usinagem Pesada
- Retorno ao centro de visitaç o;
- Esclarecimento de d vidas;
- Encerramento.

➤ Visita de grupos educacionais t cnicos com idade igual ou superior a 18 anos:

Nestas visitas os seguintes itens ser o realizados em todas as Unidades:

- Recebimento na Portaria Principal de cada Unidade;
- Recebimento de orienta o e treinamento, atrav s de pessoa do DAS, para utiliza o dos EPI´s distribuídos;
- Palestra sobre a empresa, salientando os cuidados que a companhia tem com o meio ambiente.
- Explana o sobre os diferentes processos que envolvem a produ o de energia el trica com a utiliza o de maquete;
- Distribui o de folhetos para os visitantes;

CANDIOTA - UPME:

- Visita aos setores na seguinte ordem:
 - Tratamento da  gua;
 - Sala de m quinas fase A (mostrar m quinas 1 e 2);
 - Sala de comando fase A – vis o externa apenas;
 - Sala de m quinas fase B (mostrar m quinas 3 e 4);
 - Sala de comando fase B – vis o externa apenas;
 - Caldeiras: vis o externa atrav s dos locais definidos;
 - Descida pela escada de acesso   Desmi da Fase B
 - Torre de resfriamento (fase B);
 - Retorno a portaria principal;
- Retorno ao centro de visita o;
- Esclarecimento de d vidas;

- Encerramento.

SÃO JERÔNIMO - USJE:

- Visita aos setores na seguinte ordem:
 - Centro de visitação;
 - Pátio de carvão;
 - Bacia de sedimentação;
 - Caldeira multicom bustível;
 - Sala de máquinas – visualização das máquinas 1, 2 e 3;
 - Sala de comando – visualização externa;
 - Condensador turbina 3;
- Retorno ao centro de visitação;
- Esclarecimento de dúvidas;
- Encerramento.

NUTEPA (Nova Usina Termelétrica Porto Alegre):

- Visita aos setores na seguinte ordem:
 - Tratamento da água;
 - Casa de Bombas;
 - Sala de Máquinas (mostrar máquinas 1, 2 e 3);
 - Sala de Comando;
 - Sala de Caldeiras, (2º piso).
- Retorno ao centro de visitação;
- Esclarecimento de dúvidas;
- Encerramento.

OFICINA DE SÃO LEOPOLDO - DTML:

- Visita aos setores na seguinte ordem:
 - Usinagem Leve
 - Serralheria e Solda
 - Fundição
 - Usinagem Pesada
- Retorno ao centro de visitação;
- Esclarecimento de dúvidas;
- Encerramento.

➤ **Visita de grupos em geral:**

Nestas visitas os seguintes itens serão realizados em todas as Unidades:

- Recebimento na Portaria Principal de cada Unidade;
- Recebimento de orientação e treinamento, através de pessoa do DAS, para utilização dos EPI's distribuídos;
- Palestra sobre a empresa, salientando os cuidados que a companhia tem com o meio ambiente.
- Explicação sobre os diferentes processos que envolvem a produção de energia elétrica com a utilização de maquete;
- Distribuição de folhetos para os visitantes.

CANDIOTA - UPME:

- Visitação da área industrial (Através de Veículo Automotor);
 - Torre Úmida de Resfriamento;
 - Circulação Viária da Fase A;
 - Torre Seca de Resfriamento;
 - Retornando em direção a Balança;
 - Saída Portaria da Balança;
 - Centro de Visitação;
- Esclarecimento de dúvidas;
- Encerramento.

SÃO JERÔNIMO - USJE:

- Centro de visitação;
- Pátio de carvão;
- Bacia de sedimentação;
- Caldeira multicomcombustível;
- Sala de bombas – visualização através da porta principal;
- Retorno ao centro de visitação;
- Esclarecimento de dúvidas;
- Encerramento.

NUTEPA ((Nova Usina Termelétrica Porto Alegre):

- Visita aos setores na seguinte ordem:
 - Tratamento da água;
 - Casa de Bombas;
 - Sala de Bombas – visualização pela porta externa;
 - Sala de Caldeiras – visualização pela porta externa;
- Retorno ao centro de visitação;
- Esclarecimento de dúvidas;
- Encerramento.

OFICINA DE SÃO LEOPOLDO - DTML:

- Visita aos setores na seguinte ordem:
 - Usinagem Leve
 - Serralheria e Solda
 - Fundição
 - Usinagem Pesada
- Retorno ao centro de visitação;
- Esclarecimento de dúvidas;
- Encerramento.